

Schadensbeschreibung

S V D

Überbau - Plattenbrücke

- [23] Überbau, Beton, Bereichsweise, Feuchte Stelle, Anzahl: 3 Stelle(n), Seitenfläche beidseitig, 2x klein rechts; 1x groß links.

0 0 2



019 FEUCHTSTELLEN PLATTE VOR KOPF

- [20] Walzträger, Flansch des Doppel-T-Profiles, Mehrfach, Verrostet mit Blattrostbildung, Fläche: 0,90 m2, Beidseitig, Unten außen, beide Außenträger., Maßnahme {2}, EP

2 0 3



995 GEROSTETE LÄNGSTRÄGER

Schadensbeschreibung

S V D

- [21] Füllbeton, Beton, Bereichsweise, Abgeplatzt, Gesamtes Bauteil, Unterseite, 0 0 2
 3x klein. Im Bereich der freiliegenden Walzträger großflächig. Zusätzlich mehrfach Hohlstellen., Maßnahme
 {3}



994 UNTERSEITE PLATTE

Unterbau - Widerlager

- [17] Widerlagerwand, Beton, Vereinzelt, Herausgebrochen, Anzahl: 2 Stelle(n), Beide Widerlager, Rechts, Oben 0 0 2
 außen, Maßnahme {3}



999 AUSBRUCH WIDERLAGER

Schadensbeschreibung

S V D

[16] Widerlagerwand, Beton, Gesamtes Bauteil, Kiesnest / Grobkornstelle, Beide Widerlager

0 0 1



990 GROBKORN BEIDE WIDERLAGER

[19] Eine Stelle, Feuchte Stelle, Widerlager vorn, Links

0 0 1



010 FEUCHT VORDERES WIDERLAGER LINKS

Schadensbeschreibung

S V D

- [18] Ausgeprägt, Wasserausolkung/-ausspülung, Fläche: 1,50 m2, Beide Widerlager, Unten,
 WL vorne: 3 Stellen bis 10 cm tief;
 WL hinten: durchgehend bis 34 cm tief., Maßnahme {3}, EP

2 0 2



006 ANSICHT WIDERLAGER HINTEN

- [13] Flügelgesims, Beton, Eine Stelle, Herausgebrochen, Flügelwand hinten, Rechts, Oben, Maßnahme {3}

1 0 2



041 AUSBRUCH KAPPE RECHTS

Schadensbeschreibung

S V D

Kappe

[26] Überbau, Gesims, Beton, Stellenweise, Fehlt, Länge: 1,000 m, Widerlager vorn, Links, Maßnahme {1}

1 1 2



015 ÜBERBAU WL VORNE LINKS

Schutzeinrichtungen

[14] . . . Schrammbord / Aufkantung, Durchgehend, Fehlt, Gesamter Überbau, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Maßnahme {1}

0 2 0



978 DRAUFSICHT ÜBERBAU

Schadensbeschreibung

S V D

[11] Flügel, Geländerpfosten, Rundholz, Ein Stück, Locker / lose, Flügelwand hinten, Rechts, Maßnahme {1}, EP1 2 1



036 LOSER PFOSTEN

[2] Brücke, Holmgeländer ohne Seil, mit einer Knieleiste oder mehreren Knieleisten, Stahl / Metall, Häufig, 0 0 1
 Abgeplatzte Beschichtung, Untergrund rostig, Beidseitig, Maßnahme {1}



025 BESCHICHTUNGSMÄNGEL UND ROST

Schadensbeschreibung

S V D

- [1] Brücke, Holmgeländer ohne Seil, mit einer Knieleiste oder mehreren Knieleisten, Stahl / Metall, Gesamtes 0 2 0
 Bauteil, Höhe zu gering, Beidseitig,
 bei Gehwegen > 1,00 m bei Radwegen > 1,20 m erforderlich., Maßnahme {1}



023 GELÄNDER ZU NIEDRIG

- [6] Flügel, Holmgeländer ohne Seil, mit einer Knieleiste oder mehreren Knieleisten, Stahl / Metall, Mehrfach, 0 1 1
 Anprallschaden, Beide Widerlager, Links,
 Geländerteile und Warnbaken., Maßnahme {1}



034 ANPRALL GELÄNDER LINKS

Schadensbeschreibung

S V D

- [3] Überbau, Handlauf des Geländers, Stahl / Metall, Eine Stelle, Aufgebogen, Widerlager hinten, Rechts, Oberseite, Maßnahme {1}

0 2 0



026 HOCHSTEHENDES EISEN HANDLAUF

- [5] Überbau, Geländerpfosten, Stahl / Metall, Vereinzelt, Locker / lose, Anzahl: 2 Stück, Beide Widerlager, Beidseitig, 1x WL vorne links; 1x WL hinten rechts., Maßnahme {1}, EP

1 3 2



014 LOSER GELÄNDERPFOSTEN

Schadensbeschreibung

S V D

- [10] Überbau, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall, Vereinzelt, Verrostet mit Querschnittsschwächung, Anzahl: 2 Stück, Links, Maßnahme {1}

0 1 2



029 DICKENMINDERUNG PFOSTEN

- [8] Flügel, Pfostenfuß des Geländers, Stahl / Metall, Mehrfach, Durchgerostet / Lochfraß, Anzahl: 5 Stück, Beide Widerlager, Links, 4x WL vorne; 1x WL hinten., Maßnahme {1}, EP

1 3 2



031 DURCHGEROSTETER PFOSTEN

Schadensbeschreibung

S V D

Leitungen

[24] Überbau, Leitungen, Bereichsweise, Bewachsen, Anzahl: 1 Stelle(n), Vor Widerlager hinten, Links

0 0 1



012 ÜBERBAU SEITENFLÄCHE LINKS

Beläge

[12] . . . Fahrbahnbelag, Walzasphalt, Eine Stelle, Herausgebrochen, Länge: 1,000 m, Widerlager vorn, Links, Außen

0 1 2



038 AUSGEBROCHENER BELAG LINKS



Schadensbeschreibung

S V D

Gelände

[25] Brücke, Kolkschutz, Größtenteils, Fehlt

0 0 2



022 FEHLENDER KOLKSCHUTZ BACHSOHLE