Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

Klaus W. Drescher | Asternweg 3 | 90574 Roßtal

SPIELPLATZPRÜFUNG STADT RHEINBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

STADT RHEINBACH

JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG
der
SPIEL- und BOLZPLÄTZE

PRÜFUNGSGRUNDLAGE: DIN 7926 / DIN EN 1176 / DIN EN 1177

PRÜFUNGSZEITRAUM: 31.07. – 01.08.2014

DURCHFÜHRUNG: Dipl.-Ing. (FH) K. Drescher

VERANTWORTLICH: Dipl.-Ing. (FH) K. Drescher

grünKONZEPT
Klaus W. Drescher
Asternweg 3
90574 Roßtal
Tel: +49 (0) 9127.57 72 78
Fax: +49 (0) 9127.57 72 79
Klaus.W.Drescher@t-online.de
Sparkasse Fürth
BLZ: 762 500 00
KTO: 952 726 8
Steuernummer: 218/212/40759
Gerichtsstand: Nürnberg

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

SPIELPLATZPRÜFUNG STADT RHEINBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

INHALTSVERZEICHNIS

Prüfprotokolle (alphabetisch geordnet):

	Spiel- und Bolzplätze Innenstadt	*Mängel*			*Seite*
		keine	*geringe*	*schwere*	
1	Am Alten Viehwege	☒	☐	☐	6
2	Am Blümlingspfad	☐	☒	☐	7
3	Commeßmannstraße	☒	☐	☐	8
4	Dahlienstraße	☐	☒	☐	9
5	Grabenstraße	☒	☐	☐	10
6	Hauptstraße	☐	☐	☐	11
7	Leberstraße	☒	☐	☐	12
8	Neue Heeg	☐	☒	☐	13
9	Stadtpark	☐	☒	☐	14
10	Stifterweg	☒	☐	☐	15
11	Zingsheimstraße	☐	☒	☐	16
	Spiel- und Bolzplätze Ortsteile				
12	Flerzheim - Im Mainzertal	☒	☐	☐	18
13	Flerzheim - Nußbaumstraße	☐	☒	☐	19
14	Flerzheim - Prälat-Koch-Straße	☒	☐	☐	20
15	Flerzheim - Swistbach / Dorfplatz	☐	☒	☐	21
16	Hilberath - Eidbusch	☒	☐	☐	22
17	Irlenbusch - Paffenhöhe	☐	☒	☐	23
18	Merzbach - Rheinbacher Weg	☐	☒	☐	24
19	Niederdrees - Niederdreeser Straße	☐	☒	☐	25
20	Oberdrees - Schulstraße	☐	☒	☐	26
21	Queckenberg - Alte Höhle	☐	☒	☐	27
22	Ramershoven - Peppenhovener Straße	☒	☐	☐	28

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

SPIELPLATZPRÜFUNG STADT RHEINBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2013

	Spiel- und Bolzplätze Ortsteile	*Mängel*			*Seite*
		keine	*geringe*	*schwere*	
23	Todenfeld - Hügel	☐	☒	☐	29
24	Wormersdorf - Ahrweg / Dorfplatz	☐	☒	☐	30
25	Wormersdorf - Dahlemstraße	☒	☐	☐	31
25	***Mängel gesamt***	***10***	***14***	***0***	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

SPIELPLATZPRÜFUNG STADT RHEINBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

VORBEMERKUNGEN

Die Jahreshauptuntersuchung 2014 wurde für 25 Plätze und Anlagen durchgeführt unter Zugrundelegung der DIN 7926 für Geräte und Anlagen vor 31.12.1998, DIN EN 1176 und DIN EN 1177 für Geräte und Anlagen ab 1999 bis 08/2008 und DIN EN 1176 ab 08/2008. Zusätzlich wurde die DIN 18034 herangezogen.

Ein Platz ist derzeit nicht mit Spielgeräten ausgestattet.

Die Jahreshauptuntersuchung fand im Zeitraum 31.07. – 01.08.2014 statt.

Die statistische Auswertung der Protokolle zeigt folgendes Ergebnis für das Jahr 2014:

Anzahl	*keine Mängel*	*geringe Mängel*	*schwere Mängel*
24 Kinderspielplätze	10	14	0
= Anteile in %	***42 %***	***58 %***	***0 %***



Zur Bewertung:

Keine Mängel - Keine bzw. nicht sicherheitsrelevante Mängel.

Geringe Mängel - Mängel von geringer Sicherheitsrelevanz.

SPIELPLATZPRÜFUNG STADT RHEINBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

Schwere Mängel - Sicherheitsrelevante Mängel. Beispiele: Fangstellen, gefährdete Standsicherheit, erheblicher Verschleiß von Geräten und/oder Geräteteilen, fehlende wesentliche, d.h. sicherheitsrelevante Einrichtungen an Geräten und Anlagen, erhebliche Unfall- und Verletzungsgefahr.

Zur Auswertung der Gesamtergebnisse:

Das Gesamtergebnis hat sich wesentlich verbessert. Die schweren Mängel der JHU 2013 wurden konsequent angegangen und beseitigt. Mit anhaltendem Einsatz kann das Gesamtergebnis weiter verbessert werden.

Wiederkehrende Mängel:

- Fehlende Gerätekennzeichnung
  Bereits in der DIN 7926-1:1985-08 ist die Kennzeichnungspflicht enthalten (Abs. 8). Demnach sind Kinderspielgeräte mit dem „Namen oder Zeichen des Herstellers (...) an gut sichtbarer Stelle dauerhaft zu kennzeichnen." Den Nachweis der Normgerechtheit von Spielgeräten darf der Hersteller in dieser Fassung der Norm noch „eigenverantwortlich" zum Ausdruck bringen. In der Fassung der EN 1176-1:1998 wird die Kennzeichnungspflicht verschärft (Abs. 7). Als Mindestangaben werden gefordert: Hersteller (mit Namen, Adresse), Gerätekennzeichen, Herstellungsjahr, Grundlinie (bei Fundamenten) und Nummer und Datum der EN 1176-1:1998. In der neuesten Fassung der Norm wird die Kennzeichnungspflicht bestätigt. Die Angaben müssen zusätzlich „in einer vom Boden gut sichtbaren Position" angebracht werden. Die vorgesehene Oberkante der Spielebene muß am Gerät deutlich und dauerhaft markiert sein (EN 1176-1:2008-08, Abs. 7).
  Fehlende Kennzeichnung wurde in den Prüfprotokollen bei sicherheitsrelevanten Alt- und Neugeräten mit *„Kennzeichnung fehlt"* festgehalten, jedoch nicht mehr als Mangel gewertet. Bei der Neuanschaffung von Geräten sollte auf vollständige Gerätekennzeichnung geachtet werden.

  Auch Tischtennis-Tische sind grundsätzlich zu kennzeichnen. Ein Herstellerhinweis genügt nicht, da diese Geräte eine Prüfung nach EN 15312, Abs. 5.7 (konstruktive Festigkeit und Tragfähigkeit) nachweisen müssen. Vermerkt wurde dies in den Protokollen mit dem Hinweis *Kennzeichnung (Prüfung) unvollständig.*

- Absturzsicherung
  An mehreren Geräten eines Herstellers fehlt eine Absturzsicherung im Zugangsbereich über einem bogenförmigen Sprossenaufgang. Die Bodenhöhe der Geräteplattform beträgt 1,50 m. Nach EN 1176-1:1998, Abs. 4.2.4 bzw. EN 1176-1:2008-08, Abs. 4.2.4 ist ein Geländer als Absturzsicherung über die Breite der Zugangsöffnung erforderlich. Wurde als *geringer Mangel* („Absturzsicherung fehlt") gewertet.

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

SPIELPLATZPRÜFUNG STADT RHEINBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

Roßtal, 25.08.2014

.....
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Drescher

Die Dokumentation wurde in 2-facher Ausfertigung übersandt.

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ AM ALTEN VIEHWEGE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber: Stadt Rheinbach Stadtjugendamt	**Spielplatz: Am Alten Viehwege**
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	**Lage:** Innenstadt, Am Alten Viehwege, Zufahrt zw. Haus Nr. 28 / 30
	Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ keine Mängel ☐ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Am Alten Viehwege

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Kompan	Spielgerätekombination mit Rutsche	1	Stirnholz eines Standpfostens gesplittert ► Beobachten.	☐	☒
2	1	Kompan	Doppelschaukel			☐	☒
2	1	Kompan	Sitzgruppe			☐	☒
3	1	Kompan	Wippgerät			☐	☒

Fotodokumentation Spielplatz Am Alten Viehwege **überprüft am: 01.08.2014**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Spielgerätekombination Stirnholz eines Standpfostens gesplittert ► Beobachten.	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ AM BLÜMLINGSPFAD
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Am Blümlingspfad

Lage: Innenstadt, Ecke Sassestraße

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Am Blümlingspfad

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Eibe	Rutschenturm mit Rutsche		Gerät zum Zeitpunkt der Prüfung gesperrt.	☐	☐
2	1	Eibe	Hängebrücke			☐	☒
3	1	Richter / Junior	Matschanlage			☐	☒
4	1	Eibe	Spielgerätekombination mit Rutsche	1	Durch Bodenerosion seitlich der Rutsche Fallschutz nicht mehr ausreichend.	☒	☐
5	1	Richter	Sandbaustelle		Stützpfosten angemorscht ► Beobachten.	☐	☒
6	1	Eibe	Doppelschaukel		Querbalken angemorscht ► Öfters kontrollieren.	☐	☒
7	1	Eibe	Tauaufstieg	2	Mehrere Bodenbretter lose, Auflager morsch. Allgemein marode ► Kurzfristig ersetzen.	☒	☐
8	1	Aukam	Wippgerät		Bodenbefestigung zu hoch eingebaut.	☒	☐

Fotodokumentation Spielplatz Am Blümlingspfad **überprüft am: 01.08.2014**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Spielgerätekombination Durch Bodenerosion seitlich der Rutsche Fallhöhe ≥ 600 mm. Oberboden wäre ausreichend, Abstand zu Steinstufen jedoch mind. 100 cm ► Bodenaufbau auf < 600 mm erhöhen.	
2	Rutschenturm Fallhöhe von der Rutsche: bis 3,0 m. Bild zeigt zufällig mögliche Fallsituation.	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ COMMESSMANNSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:**	**15.07.2014**
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer:**	**Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:**	**01.08.2014**
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich		

Auftraggeber: Stadt Rheinbach Stadtjugendamt	**Spielplatz: Commeßmannstraße**
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	**Lage:** Innenstadt, Commeßmannstraße, Zufahrt neben Haus Nr. 5
	Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Commeßmannstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche u. Schaukel		Neu. Kennzeichnung fehlt.	☐	☒
2	1	Kompan	Reckanlage			☐	☒
3	1	unbekannt	Sandspieltisch			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ DAHLIENSTRASSE JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:**	**15.07.2014**
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**	
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:**	**01.08.2014**
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich		

Auftraggeber: Stadt Rheinbach Stadtjugendamt	**Spielplatz: Dahlienstraße**
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	**Lage:** Innenstadt, Dahlienstraße, Ecke Speckelsteinweg
	Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Dahlienstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche		Rampe erneuert, aber Schnittkanten fasen.	☒	☐
2	1	Aukam	Doppelschaukel		Neu. Kennzeichnung fehlt.	☐	☒
3	2	Aukam / Kompan	Wippgeräte		Ein Gerät zu hoch eingebaut.	☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ GRABENSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Grabenstraße

Lage: Innenstadt, Ecke Schweigelstraße

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Hauptstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Eibe	Wippgerät „Motorroller“		Neu. Kennzeichnung fehlt.	☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ HAUPTSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA
☐ operative Inspektion	☐ Schule
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Hauptstraße

Lage: Innenstadt, Ecke Am Bürgerhaus, vor Kreissparkasse

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Hauptstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Kompan	Wippgerät		Gerät zum Zeitpunkt der Prüfung abgebaut.	☐	☐

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ LEBERSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ **Bestandsschutzprüfung**
☒ **jährliche Hauptinspektion**
☐ **operative Inspektion**
☐ **visuelle Inspektion**

☒ **öffentlich**
☐ **KIGA, KITA**
☐ **Schule**
☐ **nicht öffentlich**

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Leberstraße

Lage: Innenstadt, Leberstraße

Bemerkungen: *Wegen besonderer Belastungen sollten Bolztore öfters kontrolliert werden!*

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Leberstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
2	1	Aukam	Wackelsteg		Handlauf angemorscht ► Ersetzen.	☐	☒
3	1	Aukam	Wippe			☐	☒
4	2	unbekannt	Bolztore			☐	☒
5	1	unbekannt	Streetballkorb			☐	☒
6	1	unbekannt	Tischtennistisch			☐	☒
7	1	Aukam	Karussell Typ B			☐	☒
8	1	Aukam	Wippgerät			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ NEUE HEEG
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Neue Heeg

Lage: Innenstadt, Ecke Kleine Heeg

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Neue Heeg

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	unbekannt	Wippgerät		Sand fehlt, dadurch freiliegende Befestigung ► Sand einbringen.	☒	☐
2	1	unbekannt	Sandbagger			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ STADTPARK
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Stadtpark

Lage: Innenstadt

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Stadtpark

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche		Absturzsicherung am Zugang fehlt.	☒	☐
2	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
3	1	Aukam	Klettergerüst			☐	☒
4	1	Aukam	Balancierbalken / Federn			☐	☒
5	1	Kompan	Wippgerät			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ STIFTERWEG
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber: Stadt Rheinbach Stadtjugendamt	**Spielplatz: Stifterweg**
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	**Lage:** Innenstadt
	Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Stifterweg

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche		Aufstiegsrampe neu. Schnittkanten fasen.	☐	☒
2	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
3	1	Aukam	Wippe		Verbindung Balken-Gelenk locker ►Festziehen.	☐	☒
4	2	Aukam / Kompan	Wippgeräte			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ ZINGSHEIMSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Zingsheimstraße
Lage: Innenstadt
Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☒ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. sperren!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Zingsheimstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Sik-Holz	Spielgerätekombination mit Rutsche			☐	☒
2	1	Abenteuer-land	Seilbahn		Bodenfreiheit Sitz unter Belastung < 300 mm. Muß mindestens 400 mm sein ► Nach-spannen.	☒	☐
3	1	Abenteuer-land	Reckanlage			☐	☒
4	1	unbekannt	Seilkarussell			☐	☒
5	1	Abenteuer-land	Doppelschaukel mit Klettergerüst			☐	☒
6	1	unbekannt	Karussell Typ B			☐	☒
7	1	Hally-Gally	Bodentrampolin		Bodenfreiheit durch Aufschüttung zu gering ► Dämpfung fehlt.	☒	☐
8	2	Abenteuer-land	Spielhäuser			☐	☒
9	2	unbekannt	Streetballkörbe			☐	☒
10	1	unbekannt	Matschanlage			☐	☒
11	2	unbekannt	Weidentipi		Drahtverspannung z.T. mit aufgebogenen, spitzen Enden. Drahtummantelung fehlt z.T. Öfters auf Astspitzen im Spielbereich kontrollieren.	☒	☐
12	1	Rathschlag	Spielhaus		Bepflanzung im Fallraum zurücknehmen.	☒	☐
13	3	unbekannt	Wippgeräte			☐	☒
14	1	Abenteuer-land	Kleinkindrutsche			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ ZINGSHEIMSTRASSE JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

15	1	unbekannt	Karussell Typ B			☐	☒
16	1	Sik-Holz	Pferd			☐	☒
17	1	unbekannt	Balancieranlage		Bepflanzung zurücknehmen.	☐	☒
18	1	unbekannt	Stehwippe			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – IM MAINZERTAL
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Im Mainzertal
Lage: Ortsteil Flerzheim
Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Im Mainzertal

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Sauerland	Spielgerätekombination			☐	☒
2	1	Sauerland	Vogelnestschaukel		Kennzeichnung fehlt.	☐	☒
3	1	Sauerland	Mehrpunktwippe			☐	☒
4	1	Kompan	Drehring			☐	☒
5	1	Sauerland	Sandkastenumrandung			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – NUSSBAUMSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer:** Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Nußbaumstraße

Lage: Ortsteil Flerzheim

Bemerkungen: Einfassungshölzer gesplittert, z.T. scharfkantig (Foto **1**).

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Nußbaumstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Schaukel	2	Neu. Länge Fallraum nicht ausreichend.	☒	☐
2	1	Kompan	Spielhaus			☐	☒
3	1	Kompan	Wippgerät		Ein Gerät abgebaut.	☐	☒

Fotodokumentation Spielplatz Flerzheim, Nußbaumstraße **überprüft am: 01.08.2014**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Einfassungen Einfassungshölzer gesplittert, z.T. scharfkantig.	
2	Spielgerätekombination Länge des Fallraums zu einer Seite nicht ausreichend. Errechnet sich wie folgt: L Fallraum = Höhe h UK Schaukelbalken – OK Boden x 0,867 + 225 cm (s. EN 1176-2, Abs. 4.10.2). h gemessen: 206 cm L Fallraum erforderlich: 206 cm x 0,867 + 225 cm = 403 cm. L Fallraum vorhanden: 330 cm.	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – PRÄLAT-KOCH-STRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber: Stadt Rheinbach Stadtjugendamt	**Spielplatz: Prälat-Koch-Straße**
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	**Lage:** Ortsteil Flerzheim
	Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ keine Mängel ☐ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Prälat-Koch-Straße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Kompan	Spielgerätekombination mit Rutsche			☐	☒
2	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
3	1	Kompan	Spielhäuser			☐	☒
4	2	Kompan	Wippgeräte			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – SWISTBACH/DORFPLATZ
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Swistbach / Dorfplatz

Lage: Ortsteil Flerzheim

Bemerkungen: Umrandung des Sandkastens rissig, scharfkantige Metallbänder ► Erneuern.

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Swistbach / Dorfplatz

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Kompan	Rutsche	1	Ein Wippgerät im Auslaufbereich der Rutsche ► Versetzen.	☒	☐
2	2	Aukam / Kompan	Wippgeräte		Ein Gerät im Auslaufbereich der Rutsche ► Versetzen.	☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ HILBERATH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ **Bestandsschutzprüfung**
☒ **jährliche Hauptinspektion**
☐ **operative Inspektion**
☐ **visuelle Inspektion**

☒ **öffentlich**
☐ **KIGA, KITA**
☐ **Schule**
☐ **nicht öffentlich**

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 31.07.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Eidbusch

Lage: Ortsteil Hilberath

Bemerkungen: *Wegen besonderer Belastungen sollten Bolztore öfters kontrolliert werden!*

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Hilberath, Eidbusch

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Doppelschaukel u. Rutsche		Querbalken des Hangelstegs gerissen ► Beobachten.	☐	☒
2	1	Aukam	Reckanlage		Allgemein locker ► Alle Schraubverbindungen nachziehen	☐	☒
3	1	Aukam	Wippe			☐	☒
4	2	unbekannt	Wippgerät			☐	☒
5	1	Dywidag	Tischtennis-Tisch		Platte ausgebrochen.	☐	☒
6	1	unbekannt	Unterstand			☐	☒
7	2	unbekannt	Bolztore			☐	☒
8	1	unbekannt	Streetballkorb			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ IRLENBUSCH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 31.07.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Paffenhöhe

Lage: Ortsteil Irlenbusch

Bemerkungen: *Wegen besonderer Belastungen sollten Bolztore öfters kontrolliert werden!*

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Irlenbusch, Paffenhöhe

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche		Absturzsicherung am Zugang fehlt.	☒	☐
2	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
3	1	Eibe	Reckanlage			☐	☒
4	1	unbekannt	Karussell Typ B	1	Bodenfreiheit zu groß: Bodenfreiheit beträgt ca. 350 mm ► unzulässig nach EN 1176-5:1998 bzw. EN 1176-5:2008. Fallschutz erhöhen oder durch Verkleidungs-schürze (45 – 60° nach innen gebogen) auf mind. 60 mm bis max. 110 mm schließen.	☒	☐
5	2	Kompan	Wippgeräte			☐	☒
6	2	unbekannt	Bolztore		Kennzeichnung fehlt. Tornetze fehlen.	☐	☒

Fotodokumentation Spielplatz Irlenbusch, Paffenhöhe **überprüft am: 31.07.2014**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Karussell Typ B Bodenfreiheit zu groß:Bodenfreiheit beträgt ca. 350 mm ► unzulässig nach EN 1176-5:1998 bzw. EN 1176-5:2008. Fallschutz erhöhen oder durch Verkleidungsschürze (45 – 60° nach innen gebogen) auf mind. 60 mm bis max. 110 mm schließen.	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ MERZBACH
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 31.07.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Rheinbacher Weg

Lage: Ortsteil Merzbach

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Merzbach, Rheinbacher Weg

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Sik-Holz	Spielgerätekombination/ Sandbaustelle	1	Verkleidungsholz lose. Verbindungen nachziehen.	☒	☐
2	1	Sik-Holz	Vogelnestschaukel			☐	☒
3	1	Aukam	Kletterkombination mit Rutsche		Absturzsicherung fehlt.	☒	☐
4	2	Aukam	Wippgeräte			☐	☒

Fotodokumentation Merzbach, Rheinbacher Weg **überprüft am: 31.07.2014**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Spielgerätekombination Verkleidungsholz lose. Verbindungen nachziehen.	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ NIEDERDREES
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Niederdreeser Straße

Lage: Ortsteil Niederdrees

Bemerkungen: *Wegen besonderer Belastungen sollten Bolztore öfters kontrolliert werden!*

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Niederdrees, Niederdreeser Straße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche	1	Stützbalken Reifenschaukel (Geräteseite) angemorscht (s. JHU 2013) ► Austauschen.	☒	☐
2	1	Aukam	Schwebebalken			☐	☒
3	1	Aukam	Wippgerät			☐	☒
4	1	Aukam	Schutzhütte			☐	☒
5	1	Aukam	Wackelsteg			☐	☒
6	1	Eigenbau	Sandkastenumrandung			☐	☒
7	2	unbekannt	Bolztore			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ OBERDREES
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ **Bestandsschutzprüfung**
☒ **jährliche Hauptinspektion**
☐ **operative Inspektion**
☐ **visuelle Inspektion**

☒ **öffentlich**
☐ **KIGA, KITA**
☐ **Schule**
☐ **nicht öffentlich**

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 01.08.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Schulstraße
Lage: Ortsteil Oberdrees
Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Oberdrees, Schulstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche			☐	☒
2	1	Grünzig	Reifenkletterturm			☐	☒
3	1	Aukam	Kletternetz mit Reck			☐	☒
4	1	Kompan	Wippgerät		Bodenbefestigung zu hoch eingebaut.	☒	☐

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ QUECKENBERG
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 31.07.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Alte Höhle

Lage: Ortsteil Queckenberg

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Queckenberg, Alte Höhle

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche		Absturzsicherung am Zugang fehlt.	☒	☐
2	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
3	1	Aukam	Kletternetzaufstieg		Gerät wackelt ► Alle Schraubverbindungen nachziehen	☐	☒
4	2	Kompan	Wippgeräte			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ RAMERSHOVEN
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 01.08.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Peppenhovener Straße

Lage: Ortsteil Ramershoven

Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Ramershoven, Peppenhovener Straße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche			☐	☒
2	1	Aukam	Klettergerüst			☐	☒
3	1	Kompan	Wippgerät			☐	☒
4	1	Aukam	Doppelschaukel		Neu. Kennzeichnung fehlt.	☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ TODENFELD
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ **Bestandsschutzprüfung**
☒ **jährliche Hauptinspektion**
☐ **operative Inspektion**
☐ **visuelle Inspektion**

☒ **öffentlich**
☐ **KIGA, KITA**
☐ **Schule**
☐ **nicht öffentlich**

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 31.07.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Hügel

Lage: Ortsteil Todenfeld

Bemerkungen: Ballfangzaun schadhaft, dadurch spitze Drahtenden (Foto **1**). *Wegen besonderer Belastungen sollten Bolztore öfters kontrolliert werden!*

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ **keine Mängel** ☒ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Todenfeld, Hügel

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche		Absturzsicherung fehlt.	☒	☐
2	1	Aukam	Doppelschaukel			☐	☒
3	1	Aukam	Wippe			☐	☒
4	1	Aukam	Kletternetzwand			☐	☒
5	1	Aukam	Wippgerät		Bodenbefestigung zu hoch.	☐	☒
6	1	Dywidag	Tischtennis-Tisch			☐	☒
7	2	unbekannt	Bolztore		Netze fehlen.	☐	☒

Fotodokumentation Spielplatz Todenfeld, Hügel **überprüft am: 31.07.2014**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Ballfangzaun Maschendrahtzaun schadhaft, dadurch z.T. spitze Drahtenden im Laufbereich.	

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ WORMERSDORF – AHRWEG/DORFPLATZ
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung	☒ öffentlich	**Auftragsdatum:** 15.07.2014
☒ jährliche Hauptinspektion	☐ KIGA, KITA	**Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher**
☐ operative Inspektion	☐ Schule	**überprüft am:** 31.07.2014
☐ visuelle Inspektion	☐ nicht öffentlich	

Auftraggeber: Stadt Rheinbach Stadtjugendamt	**Spielplatz: Ahrweg / Dorfplatz**
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	**Lage:** Ortsteil Wormersdorf
	Bemerkungen:

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☐ keine Mängel ☒ geringe Mängel ☐ schwere Mängel ☐ unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Wormersdorf, Ahrweg / Dorfplatz

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche		Absturzsicherung fehlt.	☒	☐
2	1	Aukam	Doppelschaukel		Neu. Kennzeichnung fehlt.	☒	☐
3	1	unbekannt	Seilbahn		Stopper: Reifen verschlissen ► Am besten durch Feder ersetzen.	☐	☒
4	1	Aukam	Klettergerät			☐	☒
5	1	Aukam	Sandbaustelle			☐	☒
6	1	Aukam	Karussell Typ B			☐	☒
7	2	Kompan	Wippgeräte			☐	☒

Klaus W. Drescher
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ WORMERSDORF - DAHLEMSTRASSE
JAHRESHAUPTUNTERSUCHUNG 2014

☐ Bestandsschutzprüfung
☒ jährliche Hauptinspektion
☐ operative Inspektion
☐ visuelle Inspektion

☒ öffentlich
☐ KIGA, KITA
☐ Schule
☐ nicht öffentlich

Auftragsdatum: 15.07.2014
Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher
überprüft am: 31.07.2014

Auftraggeber:	**Stadt Rheinbach** **Stadtjugendamt**
Anschrift:	**Aachener Straße 16** **53359 Rheinbach**

Spielplatz: Dahlemstraße

Lage: Ortsteil Wormersdorf

Bemerkungen: Fallschutzverkleidung an Einfassung fehlt, aber nötiger Fallschutz vorhanden.

Prüfgrundlage

☐ DIN 7926 T1-T5 ☒ DIN EN 1176 1-7 ☒ DIN EN 1177

Gesamtergebnis

☒ **keine Mängel** ☐ **geringe Mängel** ☐ **schwere Mängel** ☐ **unmittelbare Gefährdung**
Gerät mit lfd-Nr. wurde gesperrt!

Einzelgerätprüfung Spielplatz Wormersdorf, Dahlemstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund			
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel ja	Mängel nein
1	1	Emsland	Sandbaustelle		Kettenführung für Sandaufzug sinnvoll ► Nachrüsten?	☐	☒
2	1	Emsland	Rutschenturm mit Muldenrutsche			☐	☒
3	1	unbekannt	Balancierbalkenaufstieg			☐	☒
4	2	unbekannt	Krabbelröhren			☐	☒