

Anlage 2: Lageplan



Bild 1: Vorhandene Querungshilfe und abgesenkte Bordsteine Einmündungsbereich Fliederstraße/Münstereifeler Straße

Anlage 2: Lageplan



Bild 2: Beantragte Absenkungen im Einmündungsbereich Fliederstraße/Lilienweg und im Kreuzungsbereich Fliederstraße/Dahlienstraße

Anlage 2: Lageplan



Bild 3: Abgesenkte Bordsteine im Gehwegbereich Fliederstraße: 1.) Einmündungsbereich Münstereifeler Straße, 2.) Fliederstraße 3a, 3.) Fliederstraße 11