

Bericht Kinderspielplätze 2022

INNENSTADT UND ORTSTEILE IN ZUSTÄNDIGKEIT DES
JUGENDAMTES RHEINBACH

51.2 JUGENDHILFEPLANUNG

Inhaltsverzeichnis

Seite 2	Kernstadt KSP Zingsheimstraße / Weilerfeld
Seite 8	Kernstadt KSP Am Alten Viehweg
Seite 11	Kernstadt Altstadtplatz
Seite 13	Kernstadt Blümlingspfad
Seite 17	Kernstadt Commeßmannstraße
Seite 19	Kernstadt KSP Dahlienstrasse
Seite 22	Kernstadt KSP Grabenstrasse
Seite 24	Kernstadt KSP Stadtpark
Seite 27	Kernstadt KSP Stauffenbergstr. / Leberstraße
Seite 30	Kernstadt KSP Stifterweg
Seite 32	Ortsteile KSP Hilberath
Seite 35	Ortsteile KSP Irlenbusch
Seite 38	Ortsteile KSP Merzbach
Seite 40	Ortsteile KSP Niederdrees
Seite 43	Ortsteile KSP Oberdrees
Seite 46	Ortsteile KSP Queckenberg
Seite 48	Ortsteile KSP Ramershoven
Seite 51	Ortsteile KSP Todenfeld
Seite 53	Ortsteile KSP Wormersdorf - Brückenacker
Seite 55	Ortsteile KSP Wormersdorf - Dahlemstrasse
Seite 58	Ortsteile KSP Wormersdorf - Dorfplatz/Ahrweg
Seite 61	Ortsteile KSP Flerzheim - Dorfplatz
Seite 63	Ortsteile KSP Flerzheim - Im Mainzer Tal
Seite 67	Ortsteile KSP Flerzheim. - Nußbaumstraße

Kernstadt

KSP Zingsheimstraße / Weilerfeld

Zingsheimstr./Weilerfeld			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Basketballständer	unbekannt	19.06.2008	frei
Doppelschaukel	Fa. Eibe	20.08.2020	frei
Seilbahn	Fa. Eibe	20.08.2020	ab 3 Jahre
Sitzkarussell	Fa. Eibe	20.08.2020	frei
Baumhaus	unbekannt	19.06.2008	ab 6 Jahre
Wasserspielanlage	Fa. Eibe	20.08.2020	frei
Stehendes Pferd	Fa. Sik-Holz	19.06.2008	nicht klassifiziert
Hüpfstein	unbekannt	16.01.2014	frei
Wacky Spinner	unbekannt	16.01.2014	ab 3 Jahre
Zentralspielturm	Fa. Sik-Holz	19.06.2008	ab 6 Jahre
Climing Zelt	Fa. Espas	30.09.2019	frei
Murmelbahn	unbekannt	19.06.2008	frei
Trampolin	SPOGG Sport-Güter GmbH	19.06.2008	frei
Elefantenrutsche	Fa. Novum	05.10.2017	frei
Stehwippe	Fa. Pieper Holz	26.10.2017	ab 3 Jahre
Federwippe Jumbo	Fa. Aukam	15.12.2017	frei
Federspiel 4-sitzig	Fa. Espas	30.09.2019	frei
Federspiel Pony	Fa. Espas	30.09.2019	frei







PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ ZINGSHEIMSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 26.03.2021 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Zingsheimstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Zingsheimstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Sik-Holz	Spielgerätekombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Eibe	Seilbahn			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Abenteuerland	Reckanlage			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Eibe	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Eibe	Karussell Typ B		Neu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	Eibe	Matschanlage		Neu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1	Kompan	Drehteller			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	1	Hally-Gally	Bodentrampolin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	1	Espas	Spielhaus			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	1	Novum	Rutsche, freistehend Kleinkind			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	2	unbekannt	Streetballkörbe			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ ZINGSHEIMSTRASSE

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
12	1	Rathschlag	Spielhaus			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	3	Espas	Wippgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	1	Sik-Holz	Pferd			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	1	Pieper	Stehwippe			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	1	Kompan	Drehwippteller			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	2	Europasport	Bolztore			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

In 2022 wurden die Tornetzbefestigungen ersetzt. Maßnahme durch Sicherheitsbegehung namhaft geworden.

Kernstadt

KSP Am Alten Viehweg

Am alten Viehwege			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe Motorrad	Fa. Aukam	22.09.2011	frei
Spielkombination "Erzbach"	Fa. Westfalia	22.10.2015	ab 5 Jahre
Kleinkinderrutsche Westolino	Fa. Westfalia	05.09.2017	unter 3 Jahre
Doppelschaukel	Fa. Westfalia	30.01.2018	unter 3 Jahre





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ AM ALTEN VIEHWEGE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 01.04.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Am Alten Viehwege
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Am Alten Viehwege, Zufahrt zw. Haus Nr. 28 / 30
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit lfd-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Am Alten Viehwege

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Westfalla	Spielgerätekombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Westfalla	Spielgerätekombination mit Rutsche, Kleinkind			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Westfalla	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Wippengerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kernstadt

KSP Altstadtplatz

Altstadtplatz			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Mini Piratenturm Fortuna	Huck Seiltechnik	02.05.2019	ab 2 Jahre



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ ALTSTADTPLATZ

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Altstadtplatz
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Altstadtplatz
	Bemerkungen:

Gesamtergebnis

<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	<input type="checkbox"/> geringe Mängel	<input type="checkbox"/> schwere Mängel	<input type="checkbox"/> unmittelbare Gefährdung Gerät mit IId-Nr. sofort sperren!
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Altstadtplatz

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Huck	Selklettergerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kernstadt

KSP Blümlingspfad

Blümlingspfad			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Doppelschaukel	Fa. Eibe	11.03.2008	frei
Wetterschutzhütte		11.03.2008	
Hängebrücke	Fa. Quappen	09.11.2020	frei
Spielkombination	Fa. Quappen	18.12.2019	ab 6 Jahre
Kriechtunnel		11.03.2008	frei
Wassermatschanlage	Fa. Junior	08.10.2011	frei
Leuchtturm	Fa. Transalp	12.06.2015	frei
Federwippe Sterny	Fa. Aukam	31.10.2016	frei
Sandbagger	Fa. Pieper Holz	26.10.2017	frei
Sandwerkstatt	Fa. Pieper Holz	26.10.2017	frei
Wigwam	Fa. Pieper Holz	26.10.2017	frei







PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ AM BLÜMLINGSPFAD

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 01.04.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Am Blümlingspfad
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Ecke Sassestraße
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Am Blümlingspfad

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Quappen	Steg			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Richter / Junior	Matschanlage			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Quappen	Spielgerätekombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Pieper	Sandbaustelle			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Pieper	Spielzelt			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	Beckmann	Sandbagger			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1	Eibe	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	1	unbekannt	Kriechtunnel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	1	Transalp	Spielkombination Kleinkinder mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	1	Eibe	Hangrutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	1	Aukam	Wippengerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kernstadt

Commeßmannstraße

Commeßmannstraße			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Doppelreck	Fa. Kompan	04.03.2008	frei
Turmkombination Eva	Fa. Aukam	23.11.2012	frei
Federspiel Radlader	Fa. Espas	21.01.2019	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ COMMESSMANNSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 01.04.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Commeßmannstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Commeßmannstraße, Zufahrt neben Haus Nr. 5
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Commeßmannstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche u. Schaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Kompan	Reckanlage			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Wippgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kernstadt

KSP Dahlienstrasse

Dahlienstraße/Speckelsteinstr.			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe Sterny	Fa. Kompan	29.10.2010	frei
Federwippe Motorrad	Fa. Espas	20.05.2021	frei
Schaukel	Fa. Aukam	18.09.2013	frei
Spielkombination	Fa. Quappen	30.04.2019	ab 6 Jahre





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ DAHLIENSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 01.04.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Dahlienstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Dahlienstraße/Speckelsteinweg
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Dahlienstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Quappen	Spielgerätekombination mit 2 Rutschen			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2	Aukam / Kompan	Wippgeräte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kernstadt

KSP Grabenstrasse

Grabenstr.			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe	Fa. Aukam	09.08.2013	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ GRABENSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Grabenstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Ecke Schweigelstraße
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Grabenstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Eibe	Wippengerät „Motorroller“			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kernstadt

KSP Stadtpark

Stadtpark			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe Schnecke	Fa. Espas	21.01.2019	frei
Doppelschaukel	Fa. Westfalia	31.05.2021	frei
Turm Habichtswald	Fa. Aukam	24.07.2009	ab 6 Jahre
Wackelbalken	Fa. Espas	12.01.2011	frei
Kletterhürde	Fa. Espas	31.05.2021	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ STADTPARK

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Stadtpark
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel geringe Mängel schwere Mängel unmittelbare Gefährdung
Gerät mit Id-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Stadtpark

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Klettergerüst			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Mehrpunkt-Wippgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Espas	Wippgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

In 2022 wurden eine neue Doppelschaukel und ein neues Klettergerüst installiert.
Für das Jahr 2023 ist eine Federwippe bestellt worden. Installation erfolgt nach Lieferung.

Kernstadt

KSP Stauffenbergstr. / Leberstraße

Stauffenbergstrasse

Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Doppelschaukel	Fa. Westfalia	26.08.2021	frei
Federspiel Sterny	Fa. Aukam	29.10.2010	frei
Schaukel Nesthocker	Fa. Eibe	29.06.2015	frei
Karussell	Fa. Aukam	20.09.2011	frei
Federspiel Wal	Fa. Aukam	22.02.2017	frei
Kleinfeldtor mit Tornetz	Fa. Europasport	10.08.2017	
Kletterkombination IXO	Fa. Produlic	01.03.2017	ab 6 Jahre
4er Balkenwippe	Fa. Produlic	02.11.2017	frei
Maxi Rutsche	Fa. Produlic	02.11.2017	ab 3 Jahre
Grüne Rutsche	Fa. Produlic	02.11.2017	1-5 Jahre





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ LEBERSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 01.04.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Leberstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt, Leberstraße
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit Ifd-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Leberstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Elbe	Vogelnestschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	unbekannt	Wippe			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Karussell Typ B		Bodenplatten angewittert ► Beobachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2	Aukam	Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	Proludic	Kletterkombination			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1	Proludic	Rutsche, freistehend			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	1	Proludic	Rutsche, freistehend Kleinkind			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	1	Helo Sports	Bolztor			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Doppelschaukel neu installiert in 2022.

Kernstadt

KSP Stifterweg

Stifterweg			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Doppelschaukel	Fa. Aukam	11.03.2008	frei
Wippe viersitzig	Fa. Westfalia	05.09.2017	ab 4 Jahre
Federwippe	Fa. Kompan	08.12.2011	frei
Federwippe Pferd	Fa. Kompan	06.05.2020	frei
Kombinationsspielanlage	Fa. Pieper	07.03.2019	ab 6 Jahre



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ STIFTERWEG

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1175-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Stifterweg
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Innenstadt
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Stifterweg

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Pleper	Spielgerätekombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	2	Aukam / Kompan	Wippperäte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Westfalia	Wippe		Gesperrt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

In 2023 wird eine neue Schaukel bestellt für das HHJ 2024. Aufbau erfolgt nach Lieferung.

Ortsteile

KSP Hilberath

Hilberath			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Nestschaukel	Fa. Espas	10.09.2021	frei
Blockhäuschen	Fa. Aukam	28.09.2017	frei
4er Wippe		11.03.2008	frei
Basketballständer		11.03.2008	frei
Wasserlilien	Fa. Kompan	16.01.2014	frei
Spielturm	Fa. Sauerland	01.03.2017	5-12 Jahre
Federwippe Gauly	Fa. Aukam	28.09.2017	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ HILBERATH

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Eidbusch
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Hilberath
Bemerkungen: Tore wegen besonderer Belastungen öfters kontrollieren!	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit Id-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung		Zaun marode ▶ Erneuern...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Hilberath, Eidbusch

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Sauerland	Spielgerätekombination m. Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Spielhaus		Neu.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Wippe			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Wippgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Dywidag	Tischtennis-Tisch			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2	unbekannt	Bolztore		S. Bemerkungen!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1	unbekannt	Streetballkorb			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Neue Nestschaukel in 2022 installiert.

Ortsteile

KSP Irlenbusch

Irlenbusch			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe	Fa. Kompan	12.03.2008	frei
Federwippe	Fa. Kompan	12.03.2008	frei
Turm mit Rutsche	Fa. Aukam	28.08.2008	frei
Zweierschaukel	Fa. Aukam	28.08.2008	frei
Karussell	Fa. Espas	13.04.2018	frei
Dreier Reckstange	Fa. Westfalia	04.06.2021	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ IRLENBUSCH

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 25.03.2021
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Paffenhöhe
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Irlenbusch, Paffenhöhe, gegenüber Haus Nr. 8 / Irlenbuscher Straße
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Irlenbusch, Paffenhöhe

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Kompan	Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Espas	Karussell Typ A			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	2	unbekannt	Bolztore		Wegen besonderer Belastungen öfters kontrollieren!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

grünKONZEPT

Klaus W. Drescher
Asterweg 3
90574 Roßtal

Tele: +49 (0) 9127.57.72.78
Fax: +49 (0) 9127.57.72.79
klaus.w.drescher@t-online.de

Steuernummer:
218/212/40759
Gerichtsstand: Nürnberg

Sparkasse Fürth:
IBAN: DE86 7625 0000 0041 0689 74
BIC: BYLADEM15FU

Besonderheiten:

Dreifachreck in 2022 erneuert.

Ortsteile

KSP Merzbach

Merzbach			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe Gauly	Fa. Aukam	24.07.2009	frei
Federwippe Jumbo	Fa. Aukam	24.07.2009	frei
Kletterlaube	Fa. Aukam	23.09.2009	frei
Schaukel m. Schaukelkorb	Sik Holz	13.07.2011	frei
Sandbaustelle	Sik Holz	13.07.2011	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ MERZBACH

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Rheinbacher Weg
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Merzbach, gegenüber Haus Nr. 10
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit Id-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Einzelgerätprüfung Spielplatz Merzbach, Rheinbacher Weg

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Sik-Holz	Spielgerätekombination/ Sandbaustelle		Pfosten: Klaffender Spalt ► Beobachten.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Sik-Holz	Vogelnestschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Kletterkombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2	Aukam	Wippgeräte			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ortsteile

KSP Niederdrees

Niederdrees			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Balancierbalken	Fa. Aukam	17.11.2008	frei
Kettensteg Holz	Fa. Aukam	17.11.2008	ab 3 Jahre
Federwippe Gauly	Fa. Aukam	18.12.2009	frei
Vogelnest-Schaukel	Fa. Westfalia	22.10.2015	frei
Sandkasten		09.12.2011	frei
Wippe 4sitzig	Fa. Aukam	08.09.2017	frei
Spielkombination "Demmin"	Fa. Westfalia	30.03.2017	ab 3 Jahre





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ NIEDERDREES

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Niederdrees
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Niederdrees, Niederdreerer Str. 34
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Niederdrees

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Westfalia	Spielgerätekombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Westfalia	Vogelnestschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Schwebebalken			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Westfalia	Doppelwippe		Gesperrt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Aukam	Wipgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	Aukam	Wackelsteg			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1	Eigenbau	Sandkastenumrandung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	2	Jobasport	Bolzstöre		Wegen besonderer Belastungen öfters kontrollieren!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ortsteile

KSP Oberdrees

Oberdrees			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Kletternetzwand	Fa. Aukam	12.03.2008	frei
Federwippe	Fa. Kompan	12.03.2008	frei
Einerreck	Fa. Aukam	12.03.2008	frei
Spielkombination "Biblis"	Fa. Aukam	12.03.2008	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ OBERDREES

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Oberdrees
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Oberdrees, Schulstraße
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit Id-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente		Fallschutz (Sand) ergänzen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Oberdrees

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Rutsche	1	Pfosten Treppenaufgang: Kappen fehlen, Kanten ungefast.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Kletternetz mit Reck			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Kompan	Wippperät		Sand fehlt ► Befestigung zu hoch.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fotodokumentation Spielplatz Oberdrees **überprüft am: 31.03.2022**

Foto Nr.	Beschreibung	Foto
1	Spielgerätekombination Pfosten Treppenaufgang: Kappen fehlen, Kanten ungefast ► Kappen ergänzen oder Kanten fasen.	

Besonderheiten:

Im August 2022 wurde ein neuer Kletterturm bestellt. Aufbau nach Lieferung. Ersatz für den im Bericht bemängelten Turm.

Wippe wurde wieder ordnungsgemäß gerichtet entsprechend Schadensmeldung des Berichtes.

Ortsteile

KSP Queckenberg

Queckenberg			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Kleinkindgerät "Westolino Harmony"	Fa. Westfalia	31.08.2021	unter 3 Jahre
Federwippe Gauly	Fa. Aukam	31.10.2016	frei
Viereckturm mit Rutsche	Fa. Sauerland	03.12.2019	frei
Doppelschaukel	Fa. Sauerland	03.12.2019	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ QUECKENBERG

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Queckenberg – Alte Höhle
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Queckenberg, gg.über Haus Nr. 12
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit Id-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung		Verlassen des Spielplatzes sichtbar machen!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Queckenberg

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Sauerland	Rutschenturm mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Sauerland	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Kleinkindgerät in 2022 neu installiert.

Für 2023 wurde im Juni 2022 eine Federwippe bestellt. Aufbau wird nach Lieferung erfolgen.

Ortsteile

KSP Ramershoven

Ramershoven			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe Pony	Fa. Espas	19.08.2021	frei
Kletternetzhürde	FHS Holztechnik	24.01.2018	frei
Wackelbalken	Fa. Aukam	28.01.2013	frei
Waldsitz mit Rutsche	Fa. Aukam	12.03.2008	ab 6 Jahre
Doppelschaukel	Fa. Aukam	09.08.2013	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ RAMERSHOVEN

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Ramershoven
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Ramershoven, Peppenhovener Str.
Bemerkungen: Tore müssen wegen nicht auszuschließender erheblicher Belastungen durch Jugendliche häufig einer Funktionskontrolle unterzogen werden.	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit IId-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Foto Nr.	Beschreibung	Befund		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Ramershoven

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Foto Nr.	Beschreibung	Befund		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	FHS	Klettergerüst			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Kompan	Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Aukam	Mehrpunkt-Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	2	unbekannt	Bolztore		S. Bemerkungen!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Auf dem angrenzenden Bolzplatz wird im Herbst 2022 der Ballfangzaun umfänglich Instand gesetzt werden.

In 2023 wird ein neuer Spielturnm bestellt für das HHJ 2024. Aufbau erfolgt nach Lieferung.

Ortsteile

KSP Todenfeld

Todenfeld			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Holzzippe 4er Sitz	Fa. Aukam	12.03.2008	frei
Turm Frankenwald	Fa. Aukam	29.10.2010	ab 3 Jahre
Kletternetzwand	Fa. Aukam	29.10.2010	fei
Federwippe Gauly	Fa. Aukam	23.09.2009	frei
Zweierschaukel	Fa. Aukam	29.10.2010	frei
Nestschaukel	Fa. Espas	04.07.2018	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ TODENFELD

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Todtenfeld / Hügel
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Todtenfeld
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit IId-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Todtenfeld

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Aukam	Wippe			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Kletternetz-wand		Befestigung Standpfosten öfters prüfen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Aukam	Wippen-gerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	Dywidag	Tischtennis-Tisch			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	1	Espas	Vogel-nestschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	2	unbekannt	Bolz-tore			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Für 2022 ist eine neue Wippe bestellt. Installation erfolgt nach Lieferung.

Ortsteile

KSP Wormersdorf

Brückenacker

Wormersdorf Brückenacker			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Spielturm mit Schaukel	Fa. Kinderland Emsland	28.10.2013	ab 3 Jahre
Kleinkinderpodest	Fa. Kinderland Emsland	28.10.2013	unter 3 Jahre
Federwippe Jumbo	Fa. Aukam	07.07.2017	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ WORMERSDORF – BRÜCKENACKER

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Brückenacker
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Wormersdorf, Wadenheimweg
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit Id-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Wormersdorf, Brückenacker

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Kinderland	Spielgerätekombination mit Schaukel u. Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Kinderland	Sandbaustelle mit Rutsche		Querbalken mit Befestigung Tausaufstieg: scharfkantig gerissen ► Ersetzen.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Der Querbalken wurde erneuert. Schaden des Berichtes ist somit behoben.

Ortsteile

Ortsteile

KSP Wormersdorf

Dahlemstrasse

Wormersdorf Dahlemstr.			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Balancierbalken	Fa. Emsland	31.03.2010	frei
Kletternetz	Fa. Emsland	31.03.2010	frei
Spielturm mit Rutsche	Fa. Emsland	31.03.2010	ab 3 Jahre
Steigstamm	Fa. Emsland	31.03.2010	frei
Sandspielhof	Fa. Emsland	31.03.2010	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ WORMERSDORF – DAHLEMSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Dahlemstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Wormersdorf
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

<input checked="" type="checkbox"/> keine Mängel	<input type="checkbox"/> geringe Mängel	<input type="checkbox"/> schwere Mängel	<input type="checkbox"/> unmittelbare Gefährdung Gerät mit IId-Nr. sofort sperren!
--------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Wormersdorf, Dahlemstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Emsland	Sandbaustelle			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Emsland	Rutschenturm mit Muldenrutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	unbekannt	Balancierbalkenaufstieg		Balken angemorscht ► Beobachten!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2	unbekannt	Krabbelröhren			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ortsteile

KSP Wormersdorf

Ahrweg

Wormersdorf Ahrweg			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Seilbahn	Fa. Aukam	12.03.2008	ab 3 Jahre
2 Federwippen	Fa. Aukam	12.03.2008	frei
Turm mit Rutsche	Fa. Aukam	28.08.2008	ab 3 Jahre
Karussell	Fa. Aukam	17.06.2008	frei
Doppelschaukel	Fa. Aukam	09.08.2013	frei
Federspiel Pony	Fa. Espas	03.09.2019	frei
Kleinkindrutsche	Fa. Westfalia	01.07.2020	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ WORMERSDORF – AHRWEG/DORFPLATZ

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Ahrweg / Dorfplatz
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Wormersdorf
	Bemerkungen:

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit lfd-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Foto Nr.	Beschreibung	Befund		
			Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Wormersdorf, Ahrweg / Dorfplatz

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Foto Nr.	Beschreibung	Befund		
						Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Rutschenturm mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel		Normaleit: Beide Kettenglieder oben angeschauert ► Ersetzen!	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	unbekannt	Selbahn			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Aukam	Sandbaustelle			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Aukam	Karussell Typ B			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	1	Westfalla	Rutsche Kleinkind			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	2	Kompan	Wippperäte		1 Gerät sitzt zu tief.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	2	unbekannt	Tischtennis-Tische		1 Abtrennung gebrochen.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Die Kettenglieder wurden ersetzt. Schaden wurde bei Sicherheitsbegehung festgestellt. Schaden behoben.

Wippperät wurde in Höhe wieder ordnungsgemäß justiert. Schaden des Berichtes ist somit behoben.

Ortsteile

KSP Flerzheim

Dorfplatz

Flerzheim Dorfplatz			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Römisches Pferd mit Wagen	SIK Holzgestaltungen GmbH	10.09.2020	frei
Federwippe	Fa. Aukam	31.10.2016	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – SWISTBACH/DORFPLATZ

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022 Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161
	Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit Id-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Swistbach / Dorfplatz

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Sik-Holz	Pferd mit Kutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Wippgerät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ortsteile

KSP Flerzheim

Im Mainzer Tal

Flerzheim Im Mainzertal			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Drehspiel	Fa. Kompan	05.10.2010	frei
Sandkasten	Fa. Sauerland	04.10.2010	frei
Wippe 6-sitzig	Fa. Sauerland	04.10.2010	frei
Spielkombination	Fa. Sauerland	04.10.2010	ab 6 Jahre
Kindernestschaukel	Fa. Sauerland	04.10.2010	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – IM MAINZERTAL

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Im Mainzertal
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Flerzheim
	Bemerkungen:

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit Id-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, im Mainzertal

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Sauerland	Spielgerätekombination			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Sauerland	Vogelnestschaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	1	Sauerland	Mehrpunktippe			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	1	Kompan	Drehring			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	1	Sauerland	Sandkastenumrandung		Morsch!	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Die Umrandung des Sandkastens wurde im Juli 2022 bestellt und wird nach Lieferung montiert werden. Maßnahme durch Sicherheitsbegehung namhaft geworden.

Ein Kleinkindgerät im August 2022 bestellt. Aufbau wird nach Anlieferung erfolgen.

Ortsteile

KSP Flerzheim

Nußbaumstraße

Flerzheim Nussbaumstr.			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Federwippe Pony	Fa. Espas	21.01.2019	frei
Federwippe Jumbo	Fa. Kompan	28.09.2017	frei
Turmkombination EVA	Fa. Aukam	23.11.2012	frei



PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM – NUßBAUMSTRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Nußbaumstraße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Flerzheim
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
Gerät mit IId-Nr. sofort sperren!

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Nußbaumstraße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Aukam	Spielgerätekombination mit Schaukel			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	2	Kompan / Aukam	Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ortsteile

KSP Flerzheim

Prälat-Koch-Straße

Flerzheim PKS			
Geräte	Hersteller	Anschaffungsjahr	Altersklasse
Doppelschaukel	Fa. Aukam	15.12.2010	frei
Federwippe	Fa. Aukam	31.10.2016	frei
Kombinationsspielanlage	Fa. Pieper Holz	06.03.2019	ab 3 Jahre
U3 Spielanlage	Fa. Pieper Holz	06.03.2019	frei
Federwippe Jumbo	Fa. Aukam	15.12.2017	frei





PRÜFPROTOKOLL SPIELPLATZ FLERZHEIM - PRÄLAT-KOCH-STRASSE

JÄHRLICHE HAUPTINSPEKTION gemäß DIN EN 1176-7 und DIN 79161	geprüft am: 31.03.2022
	Prüfer: Dipl.-Ing.(FH) K. Drescher Qualifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Auftraggeber: Stadt Rheinbach - Stadtjugendamt	Spielplatz: Prälat-Koch-Straße
Anschrift: Aachener Straße 16 53359 Rheinbach	Lage: Ortsteil Flerzheim
Bemerkungen:	

Gesamtergebnis

keine Mängel
 geringe Mängel
 schwere Mängel
 unmittelbare Gefährdung
 Gerät mit lid-Nr. **sofort sperren!**

Prüfung Spielplatzanlage

	Befund				
	Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
			keine	geringe	schwere
Zugang, Einfriedung, Beschilderung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausstattungs-elemente			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bepflanzung			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hygiene			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einzelgerätprüfung Spielplatz Flerzheim, Prälat-Koch-Straße

Nr.	Anzahl	Fabrikat	Einzelgeräte	Befund				
				Foto Nr.	Beschreibung	Mängel		
						keine	geringe	schwere
1	1	Pleper	Spielgerätekombination mit Rutsche			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	1	Aukam	Doppelschaukel		Abhängung Normalsitz: beide Ketten-glieder oben stark angeschauert ► Kurzfristig ersetzen!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	1	Pleper	Spielhaus			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	2	Aukam	Wippperät			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Besonderheiten:

Mangel an den Kettengliedern der Schaukel festgestellt bei Sicherheitsbegehung. Mangel wurde bereits direkt nach der Begehung behoben (neu Ketten).

In 2023 wird eine neue Schaukel bestellt für das HHJ 2024. Aufbau erfolgt nach Lieferung.